



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl  
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgique  
Tél : +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
Site web : [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
Courriel : [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / [vera.opsommer@assyst.org](mailto:vera.opsommer@assyst.org)

## G 8

### **Description :**

Est une résine PU mono composante contenant un solvant qui réagit à l'humidité de l'air. Le G8 est un revêtement de protection très brillant, résistant aux rayures et aux UV, qui adhère à la plupart des substrats poreux et offre diverses possibilités d'application. Excellente résistance aux solvants et aux produits chimiques, aux acides dilués et aux alcalis.

### **Application :**

Pour imperméabiliser les supports poreux ou comme vernis brillant pour les boiseries, à l'intérieur comme à l'extérieur. Peut être coloré (transparent = pas de couleur couvrante !) avec 1-3% de pigment PU ou de poudre de bronze. Adhère au bois, au cuivre, aux stratifiés époxy et polyester.

### **Données sur la livraison :**

Couleur : transparent  
Viscosité : 150 mPas  
Gravité spécifique : environ 1,0 gr/cm<sup>3</sup>  
Durée de conservation : 6 mois dans un emballage fermé  
Cohérence : liquide

### **Données techniques :**

Consommation : 200-300 gr/m<sup>2</sup>/couche  
Shore : sans objet

### **Traitement :**

Veillez toujours à ce que la surface soit aussi sèche et exempte de graisse que possible et appliquez G8 au pinceau ou au rouleau. Pour les substrats poreux, diluer la première couche à 25-50% avec le diluant PU, les suivantes à 0-25% et les dernières couches non diluées. Dans le cas de substrats non poreux, diluer la première couche de 20% avec le PU-Thinner et toutes les couches suivantes non diluées. Une couche suivante peut être appliquée dès que la surface n'est plus collante après 2-4 heures avec un maximum de 8 heures.

### **Conseil :**

L'ajout de 5 % de granulés antidérapants rend vos pas plus sûrs.

### **Note :**

entre la 2ème et la 3ème couche. Poncez légèrement avant d'appliquer la troisième couche.

**Attention** : une fois ouverts, les récipients doivent toujours être fermés hermétiquement afin d'éviter un durcissement supplémentaire dans la boîte.

### **La sécurité :**

Portez toujours des vêtements et des gants de protection appropriés. Évitez tout contact prolongé avec la peau. Produit de nettoyage pour les outils : nettoyant M et pour les mains : nettoyant pour les mains Slig (savon Stockhausen).

Assurez une ventilation adéquate. Portez un masque filtrant pour les solvants.