



ASSYST bvba / A.S.O.W. bvba
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - België
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27
Website: www.assyst.org / www.artsuppliesonweb.com
Email: ao@assyst.org / vera.opsommer@assyst.org

G 8

Beschrijving:

Is een 1 component oplosmiddelhoudende PU-hars die reageert op de luchtvochtigheid. G8 is een hoogglanzende, krasvaste, UV-bestendige beschermlaag die hecht op de meeste poreuze ondergronden en verschillende toepassingsmogelijkheden heeft. Uitstekend bestand tegen oplosmiddelen en chemicaliën, verdunde zuren en logen.

Toepassing :

Voor het waterdicht maken van o.a. poreuze ondergronden of als hoogglans vernis voor houtwerk, zowel binnen als buiten. Kan eventueel ingekleurd worden (transparant = geen dekkende kleur!) met 1-3% PU-pigment of bronspoeder. Hecht op hout, koper, epoxy en polyesterlaminaat.

Gegevens bij levering:

Kleur :	transparant
Viscositeit :	150 mPa's
Soortelijk gewicht:	ca. 1,0 gr/cm ³
Houdbaarheid :	6 maanden in gesloten verpakking
Consistentie :	vloeibaar

Technische gegevens:

Verbruik :	200-300 gr/m ² /laag
Shore :	niet van toepassing

Verwerking:

Zorg steeds voor een zo droog en vetvrij mogelijk oppervlak en breng G8 aan met een borstel of rol. Bij poreuze ondergronden de eerste laag 25-50% verdunnen met PU-verdunner, de volgende 0-25% en de laatste lagen onverdund. Bij niet-poreuze ondergronden de eerste laag 20% verdunnen met PU-verdunner en alle volgende lagen onverdund. Een volgende laag kan aangebracht worden van zodra het oppervlak niet meer kleeft na 2-4 uur met een max. van 8 uur.

Tip :

5% antislipgranulaat toevoegen maakt uw treden veiliger.

Nota:

tussen de 2de en de 3de laag. Lichtjes schuren alvorens 3de laag aan te brengen.

Opgelet: voor eens geopende verpakkingen; deze dienen steeds luchtdicht afgesloten te worden om verdere uitharding in het blik te voorkomen.

Veiligheid:

Zorg steeds voor gepaste beschermkleding en handschoenen. Vermijd langdurig contact met de huid. Reinigingsmiddel voor gereedschappen: reiniger M en voor de handen: handreiniger Slig (zeep Stockhausen). Zorg voor voldoende ventilatie. Draag een filtermasker voor solventen.