



ASSYST sprl / A.S.O.W. sprl  
Hellegatstraat 13a - 2590 Berlaar - Belgien  
Tel: +32 495 50 61 14 / +32 496 83 70 27  
Website: [www.assyst.org](http://www.assyst.org) / [www.artsuppliesonweb.com](http://www.artsuppliesonweb.com)  
E-Mail: [ao@assyst.org](mailto:ao@assyst.org) / [vera.opsommer@assyst.org](mailto:vera.opsommer@assyst.org)

## G 8

### **Beschreibung:**

Ist ein einkomponentiges, lösungsmittelhaltiges PU-Harz, das auf Luftfeuchtigkeit reagiert. G8 ist ein hochglänzender, kratzfester, UV-beständiger Schutzlack, der auf den meisten porösen Untergründen haftet und verschiedene Anwendungsmöglichkeiten bietet. Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Lösungsmittel und Chemikalien, verdünnte Säuren und Laugen.

### **Anwendung:**

Zur Abdichtung poröser Untergründe oder als Hochglanzlack für Holzarbeiten im Innen- und Außenbereich. Kann mit 1-3% PU-Pigment oder Bronzepulver eingefärbt werden (transparent = keine Deckfarbe!). Haftet auf Holz, Kupfer, Epoxid- und Polyesterlaminaten.

### **Angaben zur Lieferung:**

Farbe :	transparent
Viskosität :	150 mPas
Spezifische Schwerkraft:	ca. 1,0 gr/cm <sup>3</sup>
Haltbarkeitsdauer :	6 Monate in geschlossener Verpackung
Konsistenz :	flüssig

### **Technische Daten:**

Verbrauch :	200-300 gr/m <sup>2</sup> /Beschichtung
Shore :	nicht anwendbar

### **Verarbeitung:**

Achten Sie immer darauf, dass der Untergrund möglichst trocken und fettfrei ist und tragen Sie G8 mit einem Pinsel oder einer Rolle auf. Bei porösen Untergründen die erste Schicht 25-50% mit PU-Verdünner verdünnen, die nächsten Schichten 0-25% und die letzten Schichten unverdünnt. Bei nicht porösen Untergründen die erste Schicht zu 20% mit PU-Verdünner verdünnen und alle weiteren Schichten unverdünnt auftragen. Eine weitere Schicht kann aufgetragen werden, sobald die Oberfläche nach 2 bis 4 Stunden nicht mehr klebrig ist, maximal jedoch nach 8 Stunden.

### **Tipp :**

Die Zugabe von 5% rutschhemmendem Granulat macht Ihre Schritte sicherer.

### **Anmerkung:**

zwischen der 2. und 3. Schicht. Schleifen Sie leicht, bevor Sie die dritte Schicht auftragen.

**Achtung:** Nach dem Öffnen müssen die Behälter immer luftdicht verschlossen werden, um ein weiteres Aushärten in der Dose zu verhindern.

### **Sicherheit:**

Tragen Sie immer geeignete Schutzkleidung und Handschuhe. Längeren Kontakt mit der Haut vermeiden. Reinigungsmittel für Werkzeuge: Reiniger M und für Hände: Handreiniger Slig (Seife Stockhausen). Sorgen Sie für ausreichende Belüftung. Tragen Sie eine Filtermaske für Lösungsmittel.